



La Cigale à la Fiche

FORET CARBURE



Foret carbure trou d'huile



en coffret



COTE PLEINE
Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8

5 X D

219€
réf.LA5135-05

COTE AVANT TARAUDAGE
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8

5 X D

219€
réf.LA5135-05T

Doublez votre commande gratuitement !!

- réf. A5125 = 3 x D
- réf. A5135 = 5 x D
- réf. A5145 = 8 x D
- réf. A5155 = 12 x D
- réf. A5165 = 15 x D
- réf. A5175 = 20 x D

...À partir de **2 forets** achetés*, vous **doublez** votre commande **gratuitement** !

1 A5135-06 acheté = 1 A5135-06* **Offert!**

1 A5135-08 acheté = 1 A5135-08* **Offert!**

Foret carbure monobloc hautes performances :


- ☑ Arrosage interne, idéal usinage à grandes vitesses
- ☑ Revêtement multicouches TiAIN grande dureté à chaud
- ☑ Guidage inutile - Alésage inutile

* Le foret gratuit doit être de valeur inférieure ou égale au moins cher du foret acheté.
* Application du tarif 03-2019 (aucune remise acceptée)

Foret désintégrateur : la solution pour l'enlèvement des tarauds cassés

209€
réf.LA9510-05

SUNSTEEL
composition : 2 - 3 - 4 - 5 - 6



D _{h8}	L	I	d	TARAUD
2	30	10	2	M3
3	40	15	3	M4-M5
4	45	20	4	M6
5	50	25	5	M8-M10
6	60	30	6	M12

- Fixer solidement la pièce sur la table de la machine en la serrant dans un étai ou un système similaire.
- Percer un centre dans la surface irrégulière du taraud cassé à l'aide d'un foret plus grand et plus rigide que celui qui sera utilisé pour désintégrer le taraud cassé.
- Choisissez la taille du foret dans le tableau. Percer (avance constante réglée manuellement). Arrêter fréquemment l'opération pour évacuer les copeaux à l'aide d'un jet d'air comprimé sec.
- Une fois le taraud désintégré, enlever les morceaux restants à l'aide d'un outil pointu (ex : pointe à tracer).

www.sunsteel.eu

SEPT
OCT
2019